Machine Translated by Google

# 

Updating the VE.Direct Bluetooth Smart dongle, on an Android phone or tablet, with VictronConnect v1.1.5



Úvod

Nová verze VictronConnect aktualizuje firmware v dongle. Tento powerpoint vysvětluje postup pro zařízení Android. The

#### Nejprve vždy nainstalujte nejnovější verzi VictronConnect!

Stránka ke stažen<u>í: https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software</u> Manuál: <u>https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct\_to\_bluetooth\_smart\_dongle</u>



#### Krok 1 – Zrušte spárování hardwarového klíče

Zkontrolujte bluetooth svého telefonu/tabletu nastavení a odeberte jej ze seznamu spárovaných zařízení, pokud je v něm uveden.

Poznámka: Nepárujte hardwarový klíč během procesu aktualizace, i když budete požádáni o zadání kódu PIN. Stačí zavřít dialog stisknutím tlačítka Storno.



wictron energy

#### Krok 2 – Spusťte hardwarový klíč v režimu spouštění

Odpojte hardwarový klíč a znovu jej připojte při současném stisknutí tlačítka "Vymazat PIN".

Červená LED dioda Error se rozsvítí a druhá LED dioda nesvítí.

Jméno zobrazené v aplikaci: VE.Direct BLE dongle (starší)

Jméno zobrazené na stránce Android Bluetooth: VE.BL





# Krok 3 – Otevřete aplikaci a vyhledejte dongle

Dongle bude uveden tak, jak je uvedeno vpravo.

Stiskněte čáru pomocí hardwarového klíče.

V případě, že hardwarový klíč není uveden, vraťte se ke kroku 2.

Ujistěte se, že po zapnutí hardwarového klíče v režimu spouštění nebudete čekat příliš dlouho: režim spouštění automaticky opustí po 2 minutách nečinnosti.

گ ف 🗉			* マ 🖹 盲 10:20
	Di	scovery	
Victr	ron products		
tine tend ber inter inter inter	VE.Direct BLE d	ongle (lease	2
			Tuu)
			Y
	$\triangleleft$	0	



# Krok 4 – Otevřete stránku dongle

->

Tato stránka se zobrazí

Stiskněte Pokračovat ve spodní části

Neřidte se pokyny "Odpojte hardwarový klíč VE.Direct BLE…"!





# Krok 5 – Spusťte 1. aktualizaci

->

#### Tato stránka se zobrazí

#### Stiskněte Aktualizovat ve spodní části

ف ف 🗄 🖃	*	🕕 💎 🖹 盲 11:46		
< Back	Firmware update			
VE.Direct BLE dongle (legacy) update required				
	Current version: v1.00 New version: v2.00			
	VE.Direct Bluetooth Bluetooth LE Error Dongle Clear PN Clear PN			
Stay clos	e to the device during the	e process.		
The update is performed in two steps. Click on the VE.Direct BLE dongle again after this step is completed. After updating, VictronConnect v1.0 for iOS won't work with this dongle anymore. If iOS support is necessary don't update the dongle until VictronConnect v1.1 is available.				
	Update			
$\bigtriangledown$	0			



### Krok 6 – Počkejte na dokončení aktualizace

Aktualizace se spustí, počkejte na její dokončení.

Po dokončení budou LED diody na dongle střídavě blikat: červená, modrá, červená, modrá, velmi rychle.

Pamatujte: když budete požádáni o spárování, stiskněte zrušit.

Po dokončení se aplikace automaticky vrátí do seznamu zařízení.

🖬 🗄 🙋 👘 💙 🖹 🔒 11:46	5
Firmware update	
Updating	
Current version: v1.00 New version: v2.00	
VE.Direct Bluetooth LE Dongle Clear PIN Victron energy	
1%	
Stay close to the device during the process. The update is performed in two steps. Click on the VE.Direct BLE dongle again after this step is completed.	



# Krok 7 – Spusťte 2. kolo aktualizace

# Spusťte 2. kolo aktualizace stisknutím řádku.

발 🖆 🖄 🔰 10:20
Discovery
Victron products
VE.Direct BLE dongle (lender)
200
$\triangleleft$
⊲ 0 □



# Krok 8 – Spusťte 2. aktualizaci

#### Stiskněte Aktualizovat ve spodní části





# Krok 9 – Počkejte na dokončení 2. aktualizace

Spustí se 2. aktualizace, počkejte na její dokončení.

Pamatujte: až budete požádáni o spárování, stiskněte zrušit.

ف ف 🗉 🖃		∦ ⊖ マ 🖹 🔒 11:47
	Firmware upda	te
	Updating	
	Current version: New version: v2.02	.02
	VE.Direct Bluetooth LE Dongle Clear 1	aath Tror PIN
	11%	
Stay clo	se to the device during	g the process.
$\Diamond$	0	



# Krok 10 – hotovo

Po dokončení aktualizace se znovu zobrazí seznam zařízení s názvem připojeného produktu ->

Na stránce Bluetooth pro Android se nyní název dongle změnil na: VE.Direct Smart





# Více informací

#### Verze firmwaru VE.Direct Bluetooth Smart dongle bude v2.02.02

#### Verze zavaděče VE.Direct Bluetooth Smart dongle bude v1.00.01

ê	لا الله 🕄 😥 🗊 🔓 الله الله الله الله الله الله الله الل
< Settings	Info
Product BMV-700	
Serial number HQ15524PU59	)
Product firmwa v3.07	re
Product VE.Direct Blue	tooth Smart dongle
Product firmwa v2.02.02	re
Bootloader firm v1.00.01	ware
Change pin code	
VictronConnec v1.1.5	: version



#### Odstraňování problémů

V případě jakýchkoli problémů postupujte podle níže uvedených kroků a zkuste to znovu:

- 1) Zabijte aplikaci VictronConnect
- 2) Odpojte hardwarový klíč
- 3) Vypněte telefon/tablet 4) Znovu
- spusťte postup v kroku 1
  - Nebo po dokončení prvního kola aktualizace začněte krokem 7. Podívejte se na LED diody: po dokončení 1. kola budou LED střídavě blikat: červená, modrá, červená, modrá, velmi rychle.

